Indicação nº 41/2026

Protocolo 1152 Envio em 07/10/2026 15:11:25
Autoria: Miguel Gustavo Figueiredo Bueno.

Apresento a V. Exa., nos termos do art. 132 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando que seja determinado ao setor competente a realização de estudos e providências para efetuar serviços de manutenção em um bueiro localizado na Avenida Reginalda Leão, em frente ao Fórum da Comarca de Palmital.

Justifica-se a presente INDICAÇÃO a necessidade de manutenção do bueiro localizado em frente ao Fórum da Comarca de Palmital, a fim de garantir o adequado escoamento das águas pluviais e evitar transtornos no local.

A medida busca prevenir o acúmulo de água, possíveis alagamentos e danos à via, proporcionando melhores condições de segurança e circulação para pedestres e veículos.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 05 de outubro de 2026.

(assinado digitalmente)
MIGUEL GUSTAVO FIGUEIREDO BUENO
(Miguel Bueno)
Vereador

Indicação nº 41/2026 Protocolo 1152 Envio em 07/10/2026 15:11:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Miguel Gustavo Figueiredo Bueno.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/18305/18305_original.pdf

Assinado por: MIGUEL GUSTAVO FIGUEIREDO BUENO:32078162825, 2026.10.05 15:29:59 BRT

Indicação nº 41/2026 Protocolo 1152 Envio em 07/10/2026 15:11:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116/2023, de 18 de dezembro de 2023, por Miguel Gustavo Figueiredo Bueno.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.palmital.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2026/18305/18305_original.pdf