

## PALMITAL ESTADO DE SÃO PAULO

## INDICAÇÃO Nº <u>61</u> DE 18 DE ABRIL DE 2016

(DoVereador ANTONIO ALEXANDRE BATISTA – Pastor Alexandre)

## **PROTOCOLADO**

PROCESSO N.º 189 /2016 CM-PALMITAL 181 04 /2016

Apresento, nos termos do art. 132 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Diretor Presidente da Concessionária Auto Raposo Tavares – CART, solicitando que seja corrigido em caráter de urgência a "*Depressão*" existente em ambos os sentidos da Rodovia Raposo Tavares na entrada e saída do Viaduto Maria Cursina Leão Bittencourt.

Existe uma depressão em ambos os sentidos que está colocando em risco a segurança dos usuários, um aparente afundamento do aterro, na entrada e saída do referido viaduto. Sugiro que se faça a devida correção, provendo assim segurança aos usuários.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 18 de abril de 2016.

ANTONIO ALEXANDRE BATISTA Vereador

ENCAMINHAR OFÍCIO

CM-PALMITAL 18 104 12016

Adriana Polisini Presidente ENCAMINHADO em <u>19 / 94</u> /2016 OFÍCIO Nº 140 /2016

> Rosângela A Parvilha Assistente Legislativo