



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO N° 317 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

(Do Sr. Vereador ANDRÉ FERNANDO BASSO – André Eletricista)

PROTOCOLADO

PROCESSO N.º 716 /2017

CM-PALMITAL 18 /09 /2017

Apresento, nos termos do art. 132 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, sugerindo que seja determinado ao setor competente da municipalidade a correção ou conserto do bueiro localizado na Rua José Florêncio Dias, defronte ao n. 20, nesta cidade, bem como a limpeza do bueiro existente no lado oposto da mesma localidade.

Justifica-se a presente INDICAÇÃO, uma vez que há naquela localidade um bueiro com a estrutura comprometida, com grande espaço entre os vãos, podendo causar graves acidentes às pessoas que ali transitam e, no bueiro existente no lado oposto, está totalmente bloqueada a passagem de água, face sujeiras e sacos que ali se prenderam, conforme material fotográfico em anexo.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 18 de setembro de 2017.

ANDRÉ FERNANDO BASSO
(André Eletricista)
Vereador

ENCAMINHAR OFÍCIO
CM-PALMITAL 18 /09 /2017

Rodolfo Mansoleli
Presidente

ENCAMINHADO
em 19 /09 /2017
OFÍCIO N° 295 /2017

Rosângela A. Parrilha
Assistente Legislativo

