



**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**PALMITAL**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**INDICAÇÃO Nº 276 DE 17 DE AGOSTO DE 2017**

(Do Sr. Vereador ANDRÉ FERNANDO BASSO – André Eletricista)

**PROTOCOLADO**

**PROCESSO Nº 503 /2017**

**CM-PALMITAL 18 /08 /2017**

Apresento, nos termos do art. 132 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, sugerindo que seja determinado ao setor competente da municipalidade, a realização de reparos na Rua Satiro Molitor, entre os números 39 e 133, a fim de conter o acúmulo de água parada em ambos os lados e o devido direcionamento das águas pluviais.

Justifica-se a presente INDICAÇÃO, pois conforme se verifica nas fotos em anexo, o referido local se encontra acumulando água parada e dejetos de animais, mesmo em período de seca, piorando ainda mais em dias chuvosos, necessitando da adoção de medidas corretivas no local indicado para a solução dos problemas apontados.

Plenário Vereador Prof.º Alcides Prado Lacreta, em 17 de agosto de 2017.

**ANDRÉ FERNANDO BASSO**  
(André Eletricista)  
Vereador

**ENCAMINHAR OFÍCIO**  
**CM-PALMITAL 21 / 8 /2017**

Rodolfo Mansoleli  
Presidente

**ENCAMINHADO**  
em 22 / 8 /2017  
**OFÍCIO Nº 259 /2017**

Rosângela A. Parrilha  
Assistente Legislativo

